



Besiktningstyper för eldstäder/rökkanaler/skorstenar	Förklaring	Utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg (förutom i Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner där den upphandlade sotaren utför brandskyddskontrollen).	Sotningsföretag/sakkunnig
Lagstadgad Brandskyddskontroll i enlighet med LSO (ska ske enligt ett fastställt intervall)	Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister på anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Ska ske vart 3:e eller vart 6:e år, vilket beslutas utefter eldningsfrekvensen i respektive eldstad.	X	
Ta en avställd eldstad i bruk	Det är endast Räddningstjänsten i Storgöteborg som kan besiktiga eldstaden för att få den aktiv att kunna börja elda i.	X	
Nyinstallations-/PBL/Installations-/Sakkunnighetsbesiktning (byggnämälan till kommunen ska göras)	I de fall där kommunen är inblandad genom byggnämälan/bygglov så ska en sakkunnig utföra besiktningen och därefter är det viktigt att protkollet från den besiktningen bifogas till oss på bsk@rsgbg.se.		X
Installationsbesiktning	Där kommunen anser att byggnämälan ej behövs (ex vid byte till likvärdig kamin). Önskar man i detta fall få en besiktning utförd så görs den av en sakkunnig men ersätter EJ den lagstadgade brandskyddskontrollen som ändå ska ske vart 3:e eller 6:e år.		X
Status-/Överlåtelsebesiktning	Önskar man i dessa fall få en besiktning utförd så görs den av en sakkunnig men ersätter EJ den lagstadgade brandskyddskontrollen som ändå ska ske vart 3:e eller 6:e år.		X
Sprängbesiktning	Provtryckning och okulärbesiktning, före och efter vibrationsalstrande markarbeten som t.ex. sprängning. Besiktningen utförs för att man ska kunna avgöra om några förändringar har skett på eldstäder och skorstenar till följd av vibrationerna. Denna besiktning ersätter EJ den lagstadgade brandskyddskontrollen som ska ske vart 3:e eller 6:e år.		X